

150th Anniversary

Thanks for everything

「ありがとう」の
心をこめて。

私たち佐藤工業は、創業以来お客さまからの信頼を第一に考え、時代が求める最新の技術で社会に貢献してきました。いま、私たちは、「ありがとう」の心をこめてお客さまの信頼とご期待に応えるとともに人と自然の共生のため全力で取り組んでいます。


— 総合建設業／創業1862年 —



佐藤工業株式会社

<http://www.satokogyo.co.jp>

「
私たちが築くのは、
“こう”です。」



今、人は地球について考えています。
そして、自然のことを想っています。
地球があって、緑にあふれ、人々が生活する。
私たちはそんな基本的なことから考えたい。
私たちのふるさと・地球にやさしい技術の確立。
熊谷組の変わらぬテーマです。


— 人と地球の未来を考える —



熊谷組

本社 ● 〒162-8557 東京都新宿区津久戸町2-1 TEL03-3260-2111
ホームページ URL <http://www.kumagaigumi.co.jp>

今の維持管理に欠けているもの



中央自動車道・笹子トンネルのアンカーボルトの状態

トンネル上部のコンクリート
アンカー筋
一部未充填が確認された
接着剤(樹脂)
吊り鋼材
天井板

点検しなければ
ならないのは何か

今回の笹子トンネル事故では、天井板を支える鋼材をコンクリートに留めるアンカーボルトの接着剤の変質が取り沙汰されている。この仕様は「ケミカルアンカー」や「接着系アンカー」といわれている。

接着系アンカーはアンカー筋よりも若干大きな穴をドリルにより掘削し、これに樹脂を充填させてアンカーを固着させるものである。アンカーの引張り抵抗力やせん断抵抗力は、アンカー筋・コンクリートと樹脂の付着抵抗による。詳細な樹脂や硬化剤の具体的な成分・混合割合は明らかにされることはまずなく、パラエーに富んだ製品の製造が可能。一方、力学的性質や耐久性も個々に違い、品質に対する信頼性は低いといえる。樹脂の問題点として、地震をはじめ、想定しておかなければならない外力に対しての構造安全性を、構造計算上設定し

点検しなければ
ならないのは何か

た、構造が今なお成立しているかの観点から、確認することなどではないか。そこで勘所となる部材を材料レベルから点検するのはないか。

「点検しにくい」では

技術上の盲点
無知は罪である

今回の笹子トンネル事故は、微破壊試験方法に携わっている者として、盲点を突かれた気持ちに陥り、建築材料構造物の維持管理、特に非

昨年12月、中央自動車道・笹子トンネルで発生した天井板崩落事故の報告点を突かれた気持ちに陥り、建築材料構造物の維持管理、特に非

日本は人口減少の中で、膨大な既存構造物の維持管理を迫られている。その中で発生した中央自動車道・笹子トンネルでの天井板崩落事故。今後、このような事故を回避するため、我々は何を考えたのか。どのような体制を構築すべきなのか。学問と現場に乖離はなかったであろうか。何を考えるための点検なのか。また、土木構造物の維持管理に期待できる技術として遠隔地モニタリングシステムを紹介し、点検・診断を医学の基礎医学、臨床医学、社会医学になぞらえて体制のあり方を提案してみたい。日本の社会構造の中で考えてもらいたい。

材料、それもほぼ40年前（1975年完成のもの）に健全性を期待することには無理がある。また、昔のものと、施工時の作業性が悪かった。実際に事故調査で未充填なアンカーが多数見つかった。なお、この材料は高温による耐力の低下が避けられない。トンネル火災を想定しておかなければならないことを考えると、そもそも使った

はいけない材料であるといえる。トンネル火災時には、天井板は落ちるだろう。これらの話は化学の世界では常識である。コンクリート・鋼材以外にも構造の安全性を揺るがす建設材料の劣化メカニズム（特に旧世代の材料追跡チェック）とその診断方法を目を光らせる維持管理が必須である。

日本大学
生産工学部 教授

湯浅 昇

防災のトビシマ

建ててから始まる真のお付き合い

防災のトビシマ

豊富な経験と技術力を生かし、
安全で安心な社会づくりに貢献します。



飛島建設

本社／神奈川県川崎市高津区坂戸三丁目2番1号
〒213-0012 TEL.044(829)6750
<http://www.tobishima.co.jp>

駅をつくる、道をつくる、街をつくる 現場のチカラ



くまもとアートポリスプロジェクト作品 「熊本駅東口駅前広場上屋」



信用と技術の
鉄 建

〒101-8366 東京都千代田区三崎町 2-5-3 Tel.03-3221-2152