

バリ取り・エッジ仕上げ

切りくず・汚れ除去も可能


バリ取りと同時に洗底まで洗浄液がしっかりと到達すること、水流により切りくずなどを洗い流せることである。高圧ウオータージェットの短縮が図れる。エットは小径穴から洗浄水が高速で噴射されるため、止まり穴にたまった切りくずや汚れを強くかきだす水流により、一瞬でそれらを確実に効率よく除去することができる。

高圧ウオータージェットの未然防止に有効である。これからもウオエットバリ取り・洗浄は、バリの除去と切りくずなどの異物の除去を通じて、人々の安全と機械の信頼性向上に寄与していききたい。

おわりに

バリがトラブルの原因となる事例の一つに、製品内部へのバリまわり穴における切りくずや油などの汚れの除去が必要なのは、穴。特に自動車のプレ

またタップなどの止まり穴における切りくずや油などの汚れの除去が必要なのは、穴。特に自動車のプレ



水中洗浄
入り組んだ穴形状などに有効

気中洗浄
各部位の狙い撃ちなどに有効

図2 水中洗浄⑤と気中洗浄⑥のイメージ



ROBOMORI GO

MNC V-F





マシニングセンターを独自の改良で高圧洗浄に。
最高圧力50MPaのハイパワー、バリ取り可能なブラシを搭載可能。
スピーディ&きめ細やかな洗浄で作業効率が飛躍的に向上!



α-D14LiB5+DDR-T

Morigo Seiki Co., Ltd.
森合精機株式会社
URL <http://www.morigoseiki.co.jp>

本社 〒674-0093 兵庫県明石市二見町南二見10番2 [装置事業部] TEL: (078) 944-0808 FAX: (078) 944-0806
 中部支店 TEL: (0566) 22-8055 FAX: (0566) 22-8136 東京営業所 TEL: (03) 5461-3771 FAX: (03) 5715-2718
 神戸営業所 TEL: (078) 944-3648 FAX: (078) 944-6886 森哈貿易(上海)有限公司 TEL: (+86-21) 3367-1261 FAX: (+86-21) 3367-1265

薄板のバリマスター

シャーリング後のバリ取り
SUS、亜鉛鉄板、鉄鋼材に最適

ISO-9000
規格及びPL法にも
対応できる商品



ゴミの
出ない

塵等の発生や
騒音がほとん
どありません

高級仕上バリ取機
2連タイプ BM-40210

HUMAN ENGINEERING
株式会社 理研開発工業
本社/工場 大阪府守口市南寺方東通5丁目20番15号
TEL06(6998)5344(代) FAX06(6997)2697
URL <http://www2u.biglobe.ne.jp/~riken/> E-mail: riken10@msj.biglobe.ne.jp