


AECの遠隔自動振動診断システム

ユーザーの皆様

旭化成エンジニアリング(AEC)



自動診断システム報告書の例

機器番号	XXX	設備図	
機器名称	XXXファン		
測定年月日	前年度測定年月日		
機能増分分画1			
機能増分分画2			
機能増分分画3			
機能増分分画4			
機能増分分画5			
回転数	2940 [rpm]	回転周波数	49.0 [Hz]

MD-320で測定したデータをインターネットを介して自動診断を行います。

速度			
位置		診断結果	対 策
1		注意域にあります。 ××××の可能性が最も高いと考えます。 それ以外にミスマウントの可能性が考えられます。	今後の振動値の変化に留意下さい。
2		要処置域にあります。 ××××の可能性が最も高いと考えます。	早急に現場確認、精密診断を実施して原因を究明し、運転可否を判断して下さい。
3		注意域にあります。 ××××の可能性が高いと考えます。	今後の振動値の変化に留意下さい。
4		良好域ですが、上昇傾向にあります。	今後の振動値の変化に留意下さい。

加速度			
位置		診断結果	対 策
1		良好。特に問題ありません。	
2		××××に、××××が発生しています。	××××して下さい。
3		良好。特に問題ありません。	
4		良好。特に問題ありません。	

旭化成エンジニアリング株式会社 プラントライフ事業部
〒108-6104 東京都港区港南2-15-2(品川インターシティB棟4F) Tel. 03-5462-4607 Fax. 03-5462-4622
http://www.asahikasei-eng.com

かけがえのない社会資本

今、既設の社会資本の寿命を延ばし、安全性・生産性を高めるため、メンテナンス・インスペクション技術が生かされています。



人と技術のあいだに
非破壊検査株式会社

本社 〒550-0014 大阪市西区北堀江1-18-14 非破壊検査ビル
☎06(6539)5821代

溶接作業の最良の友
高性能断熱ペースト

マグナ904ヒートバン

溶接作業の前にまず養生!!

溶接・ろう付け作業に伴う母材の歪み、反り、たわみ、なまし等の熱損傷を防止、作業の信頼性と防災及び安全性に威力を発揮する!

特徴

- ①ヒートバンは高い熱の吸収性と消散性を同時に備え、不快な臭いがなく、安全・無公害の水溶性ペーストで再使用可能。
- ②使用法は簡単、トーストにバターを塗る要領で、あらゆる金属、ゴム、ガラス、ケーブル、プラスチック、繊維、木製品、クロムメッキ面、ペンキ塗装面に使用可能。
- ③造船所や大工場で多発する火災事故による莫大な損失を未然に防止可能。事故が起きた後では間に合いません。溶接機台車に是非1ビンご常備下さい。

写真はヒートバンが1926℃の火炎から手を防護しているところです。



(包装単位)1ビン 5キロ入り


※お問合わせ・カタログ請求はFAXでお願いします。



株式会社 日綜 交易
〒108-0032 東京都港区六本木6丁目2番5号
TEL(03)3470-0634 FAX(03)3402-2785
E-mail y.nishi@peace.ocn.ne.jp

最新設備診断・保全技術

図1 リスクアセスメントの例



縦軸の低減
損傷発生抑制
効果的な検査や保全

横軸の低減
被害規模の抑制
効果的な補修方法
予備品管理改善など

リスクは時間とともに増大
リスクの時間変化を求めて計画

設備管理におけるマネジメントは Plan Check (計画・実行)・A (評価)・C (改善) のPDCAによる

設備管理の改善

最近、日本を代表する大企業で事業存続に影響する大事故が頻発している。これまでの安全管理の不備が指摘されている。だが大事故の頻発は、最近に限ったことではなく、特に戦後の高度経済成長期の製造業では技術の進歩に合わせた大型化、複雑化に伴い、社会に影響する事故も発生していた。

大規模の事故が発生すると災害から国民の生命・身体・財産の保護を求め、世論の要求に、政府機関は法規制の強化を適宜行ってきた。いつの間にか事故が発生しない規制を基に、規制を満足しては事故は起きないという安全神話が形成されたが、その論理は成立しない。社会は常に利便性を求め、新しい技術を生み出す。それに伴う想定外の危険性も併存する。結局、規制が過

多となり規制側による安全の徹底が困難になる。このままでは、産業界自身が自主的かつ継続的に安全性の向上に取り組むことが有効な対策となる。

国際的な動向は、人はミスをする可能性があることを前提に、危険源を洗い出してリスク評価から適切な許容レベルへの対応をとるリスクアセスメント、説明責任を伴う自主的な安全確保である。欧米では、1976年に発生したイタリア・セペソでの大事故を受け、1980年代から取り組

んでいるが、日本では規制強化による絶対安全を目指し、なかなか浸透していない。

福島第一原子力発電所の事故を契機に、確率論的リスク評価の手法に切り替わった。プロジェクトの発足から、機運は高まりつつある。定量的リスクの算定には、発生確率のデータが必要であり、設備の状態を把握し評価することが前提となり、有害な欠陥を的確に抽出する検査技術と評価する診断技術が求められる。

図1にリスクアセスメントの例を示す。また建設計画40年を超える生産設備も稼働しており、高齢化による劣化の顕在も配管部品をはじめ多岐にわたっている。建設時からの熟知した人材の退職(リタイア)で、製造業は設備と人材の高齢化で安定稼働の確保に困難な状況に直面している。

死傷事故を伴った最近の事故調査の結果では、設備面の劣化ではなく、人に関わる人材育成・情報共有・技術伝承の劣化やリスクアセスメントの不足を問題視している。劣化を含め異常の兆候を見逃さない危機意識を持つた風土作りも事故防止に欠かせない。

今求られているのは、これを抜けることなく網羅的にカバーするオペレーションを可能とするマネジメントである。

危険源洗い出し
劣化・異常に対応

危険源の洗い出しとリスクアセスメントで可能性を低減し、維持向上するマネジメントとしてPDCAサイクルによる設備管理業務の確立が手段となる。

社会インフラと生産設備の安全
に役立つ設備診断・保全技術

三菱化学フェロー
設備技術部 部長
林 和弘

大手エレベーターメーカー各社のご要望を取り入れた...

エレベーター用振動測定装置

SHOWA


"安全と快適" そのニーズにこたえる

創立40年の信頼


新製品

微小な“異常”も見逃さない
リアルタイム波形表示


新登場!



現場測定に便利!
本体でリアルタイム波形表示



ISO18738-1で要求される各種分析が専用ソフトで簡単に出来ます。



周波数解析(FFT)も行えますので異常振動の原因追及に役立ちます。

エレベーター用振動測定装置
MODEL-6601



■営業品目/各種振動計
チャージアンブ
振動監視計

エレベーター協会会員
昭和測器株式会社

本社/〒101-0024 東京都千代田区神田和泉町1-5-9 ☎03-3866-3210 (代) FAX.03-3866-3060
工場/〒193-0844 東京都八王子市高尾町1-5-47-1 ☎042-664-3232 (代) FAX.042-664-3276

製品の詳細は... <http://www.showasokki.co.jp/>